



Gegenstand : Kunstflug Cat. A

Betroffen : Muster: DG-1000, DG-500  
Baureihe: DG-1000S, DG-1000T, DG-500 ELAN Trainer, DG-500 ELAN Orion

Dringlichkeit : Optional

Vorgang : Kunstflieger und Trainer haben sich darüber beschwert, dass in den  
Flughandbüchern nicht alle für die Ausbildung erforderlichen angegeben  
und beschrieben sind.  
Da diese Figuren bereits bei der Musterprobend der DG-500 und DG-1000  
Baureihen erprobt wurden, werden diese jetzt in die Flughandbücher  
aufgenommen.

Maßnahmen : Handbuchrevision: Austausch der folgenden Handbuchseiten gegen neue  
Seiten mit Ausgabe Juni 2023 gekennzeichnet mit TM1000/49 bzw.  
TM500/16. Die markierten Änderungen sind zu beachten.  
Flughandbuch DG-1000S: 0.2a, 0.3, 0.4, 2.6, 4.21, 4.23, 4.24  
Flughandbuch DG-1000T: 0.2a, 0.3, 0.4, 2.8, 4.25, 4.27, 4.28  
Flughandbuch DG-500 ELAN Trainer: 0.1, 0.3, 0.4, 2.6, 4.14-4.17  
Flughandbuch DG-500 ELAN Orion: 0.2, 0.3, 2.6, 4.18-4.21

Material : Handbuchseiten s. oben.

Gewicht und  
Schwerpunktlage : keiner

Hinweise : Die Maßnahmen können vom Pilot/Eigentümer selbst durchgeführt werden,  
Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen ist vom  
Pilot/Eigentümer zu prüfen und gemäß ML.A.801 (b) 3. freizugeben.  
Falls Sie Fragen zu dieser TM haben, kontaktieren Sie bitte DG Aviation:  
Tel.: 0049 7251 3020-0, E-Mail: [dg@dg-aviation.de](mailto:dg@dg-aviation.de)

Bruchsal den  
12.07.2023

Bearbeiter: Die Änderungen/Reparaturen wurden am 13.07.2023 unter dem Privileg  
Wilhelm Dirks DOA Ref. EASA.21J.780 mit der Minor Change Nr. TM1000/49 genehmigt.